

**RAPPORT DE VERIFICATION**

CERTIFICAT N° 20080053-001

DATE : 10/09/2020

EPI MAINTENANCE SOI MEME

2 Rue de Vitruve  
91140 VILLEBON SUR YVETTE

CONTACT :

SERVICE :

**Type de matériel : Ventilation assistée Jupiter**

Modèle	N° de série	N° client	N° EPIM	Date de fabrication
Ventilation assistée Jupiter	-	-	-	-
Moteur Jupiter	123456	EPI Maintenance	test1	2012
Batterie Jupiter 8 h	1234	EPI Maintenance	test1	2012
Chargeur Jupiter - Intelligent	-	EPI Maintenance	test 1	-

**REPARATION / CHANGEMENT DE PIECES / FOURNITURES**

Tuyau néoprène QRS/Baïonnette 78 cm	1,0000
Ventilateur JUPITER	1,0000
Enveloppe JUPITER	1,0000
Batterie 8h JUPITER	1,0000

**TESTS**

Intitulé du test	Valeur du test
Batterie Décharge > 22 mAh (24 si IS)	24
Batterie Tension après test (V)	5.80
Batterie Tension avant test (V)	5.00
Chargeur Tension continue (V)	OK
Moteur Calibrage	OK
Moteur Débit moteur en L/min	>150
Moteur Test "Batterie faible"	OK
Moteur Test "colmatage"	OK



**RAPPORT DE VERIFICATION**

CERTIFICAT N° 20080053-001

DATE : 10/09/2020

EPI MAINTENANCE SOI MEME

2 Rue de Vitruve  
91140 VILLEBON SUR YVETTE

CONTACT :

SERVICE :

**COMMENTAIRES**

***Batterie 1234 (2012) HORS SERVICE remplacée par batterie 6789 (2020) neuve.  
Sans commentaire.  
Bloc ventilateur neuf.***

Je certifie que l'équipement ci-dessus a bien été testé et entretenu selon les recommandations et les instructions du fabricant.

**PROCHAIN CONTROLE : 10/09/2021**

Une étiquette portant le n° de vérification est apposée sur chaque appareil après contrôle. Toute disparition ou destruction rendra caduque d'éventuels recours.

Important : Document à garder et à classer comme preuve que votre matériel a bien été testé.